飲水機水質檢測紀錄

日 期	檢 查 地 點	大腸桿菌群 CFU/100m1	委託廠商
106. 6. 8	埼琪樓 4F R12	<1	環保署認證廠商 亞太環境科技(股)有限 公司
	第二教學大樓 R25	<1	
	餐旅館 R30	<1	
	土木館 4F R26	<1	
	宿舍 2F R16	<1	
	機械館 2F R24	<1	
	機械館 3F R34	<1	
	機械館 4F R6	<1	
	機械館 5F R35	<1	
	電資館 3F R7	<1	
	電資館 4F R33	<1	

備註:依據飲用水管理條例施行細則標準大腸桿菌群<6 CFU/100ml 為合格